



Parco Regionale Gallipoli Cognato
Piccole Dolomiti Lucane

INTERVENTO DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE
“SOSTITUZIONE PARTE RECINZIONE OASI FAUNISTICA E ORTO BOTANICO”
CARTOGRAFIA



Accettura, 23 - 06 - 2016

Il Tecnico
Dott. Marco Delorenzo



Parco Regionale Gallipoli Cognato
Piccole Dolomiti Lucane

INTERVENTO DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE "SOSTITUZIONE PARTE RECINZIONE OASI FAUNISTICA E ORTO BOTANICO"

INDICE

1. STATO ATTUALE DELL' AREA TUTELATA.....	pag 3
2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE	pag 4
3. ALLEGATI.....	
A # Relazione Paesaggistica #	
B # Inquadramento su base CTR 5000 #	
C # Planimetria Catastale #	
D # Inquadramento su base ortofoto Oasi faunistica Daino #	
E # Inquadramento su base ortofoto Orto Botanico #	
F # Inquadramento Coni di Visione Oasi Faunistica Daini #	
G # Inquadramento Coni di Visione Orto Botanico #	
H # Profilo Orto Botanico #	
I # Profilo Recinzione Interna Daini da Ripristinare#	
L # Profilo Recinzione Esterna Daini Compromessa (Nessun Intervento) #	



Parco Regionale Gallipoli Cognato
Piccole Dolomiti Lucane

INTERVENTO DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE

“SOSTITUZIONE PARTE RECINZIONE OASI FAUNISTICA E ORTO BOTANICO”

1. STATO ATTUALE DELL' AREA TUTELATA

L'area in cui si inseriscono gli interventi in progetto rientra nel Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane e nella pianificazione di area vasta Bosco di Gallipoli-Cognato e Piccole Dolomiti Lucane adottato con D. di G. Regionale n° 6208 del 24/11/1987.

Fra le otto foreste demaniali regionali della Basilicata la foresta di Gallipoli-Cognato è la più estesa. Il complesso boscato si trova al limite occidentale della provincia di Matera, fra il paese di Accettura ed il fiume Basento.

Il confine settentrionale è segnato dal fiume Basento, quello orientale dal bosco di Santa Domenica, dal Monte Croccia e da Serra Croccia, il confine meridionale segue in parte le sponde del torrente Salandrella, poi si discosta verso Nord venendo a contatto con coltivi di privati; il confine occidentale, infine, coincide con quello fra le province di Matera e di Potenza segue il crinale della Costa della Rossa.

La foresta è attraversata centralmente da una dorsale montuosa, i cui punti di vetta sono: Monte Malerba (1083 m slm), e Monte Croccia (1151 m slm).

Il versante Ovest della catena ricade nel bacino del Basento, mentre quello di Sud-Est è solcato da alcuni torrenti affluenti del Salandrella.

Le quote più basse della foresta si trovano lungo il Basento (300 m), e lungo il Salandrella (500 m). La rete idrografica è molto articolata e spesso gli impluvi assumono una morfologia accidentata, caratterizzata da forre e valloni.

Delle aste fluviali principali, il torrente Salandrella è caratterizzato da un regime stagionale con elevate portate solide e liquide nei periodi piovosi dell'autunno e dell'inverno e forti magre nelle altre stagioni. Il fiume Basento, invece, ha un regime



Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane

certamente più costante anche se nelle stagioni secche le portate si abbassano notevolmente.

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE

L'obiettivo dell'intervento è l'adeguamento del chiuso dell'Oasi Faunistica dei Daini con ripristino della recinzione di tipo agricolo e del cancello di accesso al "recinto lepre" oltre alla sistemazione dell' abbeveratorio e della condotta di adduzione acqua per troppo pieno dalla cisterna sottostante la "Fontana delle Tortorelle".

Con questo intervento sarà anche ripristinata due tratti della recinzione dell'Orto Botanico e saranno rimossi i serramenti in ferro prossimi all' ingresso dell' olfattoteca con mitigazione mediante tavolato in legno di abete a vista.

Descrizione degli interventi in dettaglio:

Orto Botanico

- Rimozione di recinzione in rete metallica di tipo agricolo costituita da pali in ferro prossima all'olfattoteca (si veda foto 11) e successiva Mitigazione mediante tavolato in legno di abete a vista.
- Sistemazioni di recinzione in rete metallica di tipo agricolo costituita da pali in ferro (si vedano foto 12 e 13)

Oasi faunistica Daino

- Rimozione cancello accesso al fieno (si veda foto 1)
- Sostituzione recinzione costituita da pali di castagno scortecciati in prossimità accesso fieno e "recinto lepre" con ripristino filo di ferro spinato e zincato a 4 punte (si vedano foto 2 – 3 – 5 – 6 – 7 - 8)
- Sostituzione cancello accesso "recinto lepre" (si veda foto 4)
- Ripristino abbeveratoio daini (si veda foto 10)
- Ripristino tubazione di adduzione acqua da cisterna ad abbeveratoio daini con intervento su chiave arresto e relativo pozzetto .

Il Tecnico

Accettura , 23 – 06 - 2016

Dott. Marco Delorenzo