



**Parco Regionale Gallipoli Cognato
Piccole Dolomiti Lucane**



**RELAZIONE DI PROGETTO:
“SISTEMAZIONE STRUTTURE DEL CENTRO DI RECUPERO
ANIMALI SELVATICI DEL PARCO”**

**IL TECNICO
Dott. Marco Delorenzo**

RELAZIONE TECNICA

Generalità:

Con l'art. 18 della Legge Regionale 47/97 si attribuivano le competenze gestionali sul patrimonio forestale e sugli immobili di proprietà Regionale, ricadenti nell'area del Parco a questo ente, inoltre con D.G.R. n° 1528 del 09.07.2001 si affidavano a questo Ente, in gestione, i beni immobili di proprietà della Regione Basilicata ricadente nell'area Parco, con annesse competenze relative alla gestione del patrimonio forestale, fide pascolo, manutenzione immobili e quant'altro.

L'Ente Parco, al fine di rispondere ai dettami di legge su esposti, ha implementato sin dal 2005 nell'ambito delle proprie strutture la realizzazione di un Centro di Recupero Fauna Selvatica – CRAS, autorizzato dalla Amministrazione Provinciale di Matera con provvedimento del Dirigente Settore Parchi e Riserve Naturali n. 5565 del 08/02/2005 ;

Le aree contermini alle voliere posta alla località Pian di Gilio, utilizzate per la cura dei volatili , in particolare per i rapaci e destinate allo stazionamento di cura e all'allenamento propedeutico alla ripresa del volo in natura, sono servite da una stradina di accesso di circa 200 metri lineari, necessaria sia per il raggiungimento del sito sia per il trasporto delle derrate alimentari occorrenti per gli animali ospiti, originariamente sistemata, dalla Regione Basilicata con fondi PIM anni 90, in cls, per garantirne la percorrenza in particolare durante il periodo invernale, è attualmente non percorribile con automezzi a causa del degrado dovuto agli anni e agli agenti atmosferici.

Inoltre un casotto di legno ivi posto ed utilizzato per il deposito di foraggi e mangimi ha subito danni alla copertura causati da pezzi di rami secchi caduti a causa della furia del vento, tali che attualmente presenta lungo tutta la sua superficie infiltrazioni durante i periodi di pioggia non consentendo lo stoccaggio delle derrate occorrenti per la cura e il mantenimento degli animali ospiti.

E' necessario procedere anche all'acquisto di un atomizzatore a spalla per la sanificazione delle voliere e degli ambienti del CRAS oltre che l'acquisto di piccoli attrezzi sanitari e di presidi medici per la cura degli animali ospiti.

Per la sistemazione di quanto sopra esposto, si è proceduto alla redazione della presente perizia.

Interventi:

Gli interventi oggetto della presente perizia, riguarderanno:

- la pulizia del terreno, dovuto a soliflussi e a scivolamenti causati dalla pioggia battente che ha invaso la sede della stradina con annessa riprofilatura delle scarpate e rifacimento delle cunette in terra battuta;
- la sistemazione della stradina di accesso in cls;
- la riparazione del tetto del casotto/deposito con sostituzione del manto di copertura come originario.
- L'acquisto di un atomizzatore a spalla e di presidi medici e piccole attrezzature veterinarie per la cura degli animali ospiti.

Accettura - novembre 2018

Il Tecnico
Dott. Marco Delorenzo